

## 7. 災害調査

災害調査名	調査期間	調査内容	担当者
平成 26 年 11 月 22 日に発生した長野県北部を震源とする地震による建築物の被害初動調査	平成 26 年 11 月 24 日	被害を受けた木造家屋を中心とした建築物の被害状況並びにその分布の概要を把握し、今後の被害の詳細に関する調査や他構造に重きをおいた調査の必要性の検討に資する情報を収集した。	樋本敬大
平成 26 年 11 月 22 日に発生した長野県北部を震源とする地震による建築物の周辺地盤と基礎の被害状況調査	平成 26 年 11 月 26 日	平成 26 年 11 月 22 日に長野県北部で発生した地震により被災した白馬村神城地区の地震動特性および地盤特性を把握するための基礎資料の収集を目的として、国土交通省国土技術総合政策研究所と合同で、地盤の微動観測を行った。また、これと並行して、墓石の転倒調査および建築物の周辺地盤と基礎の被害状況調査を行った。	柏尚稔
平成 26 年 11 月 22 日に発生した長野県北部を震源とする地震による建築物の被害第 2 次調査	平成 26 年 11 月 29 日 ～ 11 月 30 日	長野県北部で発生した地震により被害が大きかった白馬村神城地区において、木造住宅の内観も含めた詳細な被害状況の調査、構造仕様調査、図面採取、ヒアリング等を行うことで、被害を受けた建築物の被害原因の検討に資する技術資料を収集した。	樋本敬大 木本勢也
平成 26 年 12 月の神戸市兵庫区の高層マンション火災に関する調査	平成 26 年 12 月 7 日 および 12 月 14 日	平成 26 年 12 月 6 日深夜に神戸市兵庫区の高層マンションで発生した火災に関して、①兵庫消防署へのヒアリング、②防災センターへのヒアリング、③火災現場の視察、④居住者の避難行動アンケート調査を行い、実態を把握した。	西野智研
平成 27 年 1 月 3 日 城崎温泉街火災調査	平成 27 年 1 月 8 日 ～ 1 月 9 日	2015 年 1 月 3 日（土）午前 6 時頃に兵庫県豊岡市城崎町湯島の木造市街地で発生した十数棟が焼損した火災について、焼損範囲及び周囲の状況、延焼動態、消防活動等に関する現地調査及び行政機関へのヒアリング調査を実施し、同種の木造市街地で考慮しておくべき課題を整理した。	樋本圭佑 岩見達也